

INFORMATIONSBLATT

Unique-ID von PeCal

Unique-ID von PeCal: Was bedeutet das?

PeCal beklebt Messmittel vor der Kalibrierung mit einem Aufkleber mit eindeutiger und elektronisch lesbarer ID (Datamatrix-Code). Die zusätzliche Nummer wird mit der normalen, lesbaren Ident-Nummer des Messmittels in einer Datenbank verknüpft. Dieser Service ist für Sie kostenlos. Bei zukünftigen Software-Anwendungen ist die Eingabe der lesbaren ID oder das Scannen der Unique-ID zur Identifizierung von Messmitteln möglich.

Welche Vorteile hat das für Sie?

- Fehlerreduktion bei Messmittel-Zuordnung
- keine Ablesefehler bei der ID-Erfassung
- keine Eingabefehler bei der ID-Erfassung
- Geschwindigkeitsvorteil – z. B. bei der Lieferscheinerstellung
- Nutzung zukünftiger Software-Services
- keine Verwechslungsgefahr bei ähnlichen Nummern

Welche Messmittel sind betroffen?

Fast alle. Der kleinste Aufkleber hat die Größe 4 × 5 mm. Bei Endmaßen und Prüfstiften wird die Unique-ID auf den Kasten geklebt.

FAKTEN-BOX

Unique-ID



- Lesbar mit vielen handelsüblichen Scannern
- Hochfester und widerstandsfähiger Kunststoff-Aufkleber
- 14-stelliger Code (PeCalxxxxxxxx)

NEU Unique-ID



Lesbare Ident-Nummer bleibt bestehen

Was, wenn ich es **nicht** will:

Unten ein Kreuz machen und unterschrieben an **+49 5307 933-191** faxen oder an **unique-id@perschmann-calibration.de** mailen.

Sie erhalten dann Ihre Messmittel ohne die Unique-ID zurück. Die oben genannten Vorteile inklusive zukünftiger Webservices lassen sich dann nicht anwenden.

Ankreuzen, wenn die Messmittel **nicht** mit einer Unique-ID versehen werden sollen.

KD-Nummer:

Firma:

Name Mitarbeiter:

Datum/Ort:

Unterschrift Mitarbeiter: